












































<b>ITALIANO</b>			
<b>Spiegazione dei simboli</b> I seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sull'imballaggio e sulla targhetta dell'apparecchio e degli accessori:			
 Attenzione	 Seguire le istruzioni per l'uso	 Parte applicativa tipo BF	
 Temperatura e umidità di stoccaggio consentite	 Smaltimento secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	 Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente	 Produttore
 Temperatura e umidità di esercizio consentite	 Protezione contro la penetrazione di corpi estranei rigidi con un diametro di > 12,5 mm. Protezione contro gocce d'acqua con 15° di inclinazione	 Indicazione lotto	 IP22
 Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente	 Protezione contro la penetrazione di corpi estranei rigidi con un diametro di > 12,5 mm. Protezione contro gocce d'acqua con 15° di inclinazione	 Indicazione lotto	 IP22
 <b>CE</b> <b>0483</b>	 Protezione contro la penetrazione di corpi estranei rigidi con un diametro di > 12,5 mm. Protezione contro gocce d'acqua con 15° di inclinazione	 Indicazione lotto	 IP22




















<b>Marchio CE</b> Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.			
<b>Forinitura</b> • Termometro • I presenti istruzioni per l'uso • 1 batteria da 1,5V LR41			
<b>Importanti avvertenze di sicurezza – conservare per uso futuro.</b> Per poter utilizzare in modo ottimale tutti i vantaggi del termometro, si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare lo strumento, di conservare per impiego futuro e rendere accessibili anche a chiunque intenda servirsi del termometro.			




















<b>Avvertenze sulla compatibilità elettromagnetica</b> L'apparecchio è idoneo per l'utilizzo in qualsiasi ambiente riportato nelle presenti istruzioni per l'uso, incluso l'ambiente medico. • In determinate circostanze, in presenza di disturbi elettromagnetici l'apparecchio può essere utilizzato solo limitatamente. Ne possono conseguire ad. e. messaggi di errore o anomalie di funzionamento. • L'utilizzo di altri accessori diversi da quelli stabiliti dal produttore dell'apparecchio o in dotazione con l'apparecchio può comportare la comparsa di significative emissioni elettromagnetiche di disturbo o ridurre la resistenza dell'apparecchio alle interferenze elettromagnetiche e a un funzionamento non corretto dello stesso. • La protezione contro le interferenze elettromagnetiche è garantita in base alle norme CEI EN 61326-1 e EN 61326-2-2.			
<b>Avvertenze sulla compatibilità elettromagnetica</b> L'apparecchio è idoneo per l'utilizzo in qualsiasi ambiente riportato nelle presenti istruzioni per l'uso, incluso l'ambiente medico. • In determinate circostanze, in presenza di disturbi elettromagnetici l'apparecchio può essere utilizzato solo limitatamente. Ne possono conseguire ad. e. messaggi di errore o anomalie di funzionamento. • L'utilizzo di altri accessori diversi da quelli stabiliti dal produttore dell'apparecchio o in dotazione con l'apparecchio può comportare la comparsa di significative emissioni elettromagnetiche di disturbo o ridurre la resistenza dell'apparecchio alle interferenze elettromagnetiche e a un funzionamento non corretto dello stesso. • La protezione contro le interferenze elettromagnetiche è garantita in base alle norme CEI EN 61326-1 e EN 61326-2-2.			




















<b>TÜRKE</b>			
<b>İşaretlerin açıklaması</b> Çihazın ve aksesuarların kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki semboller kullanılır:			
 Dikkat	 Kullanım kılavuzunu dikkate alın	 Uygulama parçası tip BF	
 İzin verilen depolama ve taşıma sıcaklığı ve hava nemini	 Elektrikli ve elektronik atık çarşazları ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir	 Ambalajı çevreye sağlığı şekilde bertaraf edin	 Üretici
 İzin verilen çalışma sıcaklığı ve nem	 12,5 mm'den büyük çaplı kat maddelerin giriş girimeine karı koruma. 15° eğilimle damlayan suya karşı koruma.	 Lot tarmı	 IP22
 Ambalajı çevreye sağlığı şekilde bertaraf edin	 12,5 mm'den büyük çaplı kat maddelerin giriş girimeine karı koruma. 15° eğilimle damlayan suya karşı koruma.	 Lot tarmı	 IP22
 <b>CE</b> <b>0483</b>	 12,5 mm'den büyük çaplı kat maddelerin giriş girimeine karı koruma. 15° eğilimle damlayan suya karşı koruma.	 Lot tarmı	 IP22

<b>Teslimat kapsamı</b> • Termometre • Bu kullanım kılavuzu • 1 adet 1.5V tip LR 41			
<b>CE İşareti</b> Bu ürün gerekli Avrupa direktiflerinin ve ulusal direktiflerin gerekliliklerini karşılır.			
<b>İşaretlerin açıklaması</b> Çihazın ve aksesuarların kullanım kılavuzunda, ambalajında ve model etiketinde aşağıdaki semboller kullanılır:			
 Dikkat	 Kullanım kılavuzunu dikkate alın	 Uygulama parçası tip BF	
 İzin verilen depolama ve taşıma sıcaklığı ve hava nemini	 Elektrikli ve elektronik atık çarşazları ilgili AB direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir	 Ambalajı çevreye sağlığı şekilde bertaraf edin	 Üretici
 İzin verilen çalışma sıcaklığı ve nem	 12,5 mm'den büyük çaplı kat maddelerin giriş girimeine karı koruma. 15° eğilimle damlayan suya karşı koruma.	 Lot tarmı	 IP22
 Ambalajı çevreye sağlığı şekilde bertaraf edin	 12,5 mm'den büyük çaplı kat maddelerin giriş girimeine karı koruma. 15° eğilimle damlayan suya karşı koruma.	 Lot tarmı	 IP22
 <b>CE</b> <b>0483</b>	 12,5 mm'den büyük çaplı kat maddelerin giriş girimeine karı koruma. 15° eğilimle damlayan suya karşı koruma.	 Lot tarmı	 IP22




















<b>Объявление о символах</b> В инструкции по применению, на упаковке и на типовых табличке прибора и принадлежностей используются следующие символы:			
 Осторожно!	 Соблюдать инструкцию по применению	 аппликатор типа BF	
 Допустимая температура хранения и транспортировки	 Утилизация прибора с учетом требований к электротехническому и электронному оборудованию – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	 Упаковать изделие в соответствии с правилами по охране окружающей среды	 Номер партии
 Утилизировать упаковку в соответствии с правилами по охране окружающей среды	 Защита от проникновения твердых тел диаметром более 12,5 мм. Защита от капель воды под углом 15°.	 Номер партии	 IP22
 Упаковать изделие в соответствии с правилами по охране окружающей среды	 Защита от проникновения твердых тел диаметром более 12,5 мм. Защита от капель воды под углом 15°.	 Номер партии	 IP22
 <b>CE</b> <b>0483</b>	 Защита от проникновения твердых тел диаметром более 12,5 мм. Защита от капель воды под углом 15°.	 Номер партии	 IP22




















<b>Объем поставки</b> • Термометр • Двухлетняя инструкция по применению • 1 батарея 1,5 вольт LR 41			
<b>Важные указания по безопасному использованию – сохранить, по возможности.</b> Чтение оптимальным образом использовать все достоинства этого термометра. Необходимо перед применением этого устройства внимательно прочитать данные инструкции по применению, в том числе в домашних условиях.			
<b>Объявление о символах</b> В инструкции по применению, на упаковке и на типовых табличке прибора и принадлежностей используются следующие символы:			
 Осторожно!	 Соблюдать инструкцию по применению	 аппликатор типа BF	
 Допустимая температура хранения и транспортировки	 Утилизация прибора с учетом требований к электротехническому и электронному оборудованию – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	 Упаковать изделие в соответствии с правилами по охране окружающей среды	 Номер партии
 Утилизировать упаковку в соответствии с правилами по охране окружающей среды	 Защита от проникновения твердых тел диаметром более 12,5 мм. Защита от капель воды под углом 15°.	 Номер партии	 IP22
 Упаковать изделие в соответствии с правилами по охране окружающей среды	 Защита от проникновения твердых тел диаметром более 12,5 мм. Защита от капель воды под углом 15°.	 Номер партии	 IP22
 <b>CE</b> <b>0483</b>	 Защита от проникновения твердых тел диаметром более 12,5 мм. Защита от капель воды под углом 15°.	 Номер партии	 IP22




















<b>ПОЛSKI</b>			
<b>Objawienie symboli</b> W instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia oraz akcesoriów znajdują się następujące symbole:			
 Uwaga	 Należy przestrzegać instrukcji obsługi	 Część aplikacyjna typ BF	
 Dopuszczalna temperatura i wilgotność powietrza podczas przechowywania oraz podczas transportu	 Utylizacja urządzenia z uwzględnieniem dyrektywy UE o zużyciu urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dyrektywa WEEE)	 Opakowanie zużytkować w sposób przyjazny dla środowiska	 Producent
 Dopuszczalna temperatura i wilgotność powietrza podczas pracy	 Ochrona przed wnikaniem stałych ciał o średnicy > 12,5 mm. Ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem 15°.	 Oznaczenie partii towaru	 IP22
 Opakowanie zużytkować w sposób przyjazny dla środowiska	 Ochrona przed wnikaniem stałych ciał o średnicy > 12,5 mm. Ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem 15°.	 Oznaczenie partii towaru	 IP22
 <b>CE</b> <b>0483</b>	 Ochrona przed wnikaniem stałych ciał o średnicy > 12,5 mm. Ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem 15°.	 Oznaczenie partii towaru	 IP22

<b>Объявление о символах</b> В инструкции по применению, на упаковке и на типовых табличке прибора и принадлежностей используются следующие символы:			
 Осторожно!	 Соблюдать инструкцию по применению	 аппликатор типа BF	
 Допустимая температура хранения и транспортировки	 Утилизация прибора с учетом требований к электротехническому и электронному оборудованию – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	 Упаковать изделие в соответствии с правилами по охране окружающей среды	 Номер партии
 Утилизировать упаковку в соответствии с правилами по охране окружающей среды	 Защита от проникновения твердых тел диаметром более 12,5 мм. Защита от капель воды под углом 15°.	 Номер партии	 IP22
 Упаковать изделие в соответствии с правилами по охране окружающей среды	 Защита от проникновения твердых тел диаметром более 12,5 мм. Защита от капель воды под углом 15°.	 Номер партии	 IP22
 <b>CE</b> <b>0483</b>	 Защита от проникновения твердых тел диаметром более 12,5 мм. Защита от капель воды под углом 15°.	 Номер партии	 IP22

<b>Объем поставки</b> • Термометр • Двухлетняя инструкция по применению • 1 батарея 1,5 вольт LR 41			
<b>Важные указания по безопасному использованию – сохранить, по возможности.</b> Чтение оптимальным образом использовать все достоинства этого термометра. Необходимо перед применением этого устройства внимательно прочитать данные инструкции по применению, в том числе в домашних условиях.			
<b>Objawienie symboli</b> W instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia oraz akcesoriów znajdują się następujące symbole:			
 Uwaga	 Należy przestrzegać instrukcji obsługi	 Część aplikacyjna typ BF	
 Dopuszczalna temperatura i wilgotność powietrza podczas przechowywania oraz podczas transportu	 Utylizacja urządzenia z uwzględnieniem dyrektywy UE o zużyciu urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dyrektywa WEEE)	 Opakowanie zużytkować w sposób przyjazny dla środowiska	 Producent
 Dopuszczalna temperatura i wilgotność powietrza podczas pracy	 Ochrona przed wnikaniem stałych ciał o średnicy > 12,5 mm. Ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem 15°.	 Oznaczenie partii towaru	 IP22
 Opakowanie zużytkować w sposób przyjazny dla środowiska	 Ochrona przed wnikaniem stałych ciał o średnicy > 12,5 mm. Ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem 15°.	 Oznaczenie partii towaru	 IP22
 <b>CE</b> <b>0483</b>	 Ochrona przed wnikaniem stałych ciał o średnicy > 12,5 mm. Ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem 15°.	 Oznaczenie partii towaru	 IP22

<b>Объем поставки</b> • Термометр • Двухлетняя инструкция по применению • 1 батарея 1,5 вольт LR 41			
<b>Важные указания по безопасному использованию – сохранить, по возможности.</b> Чтение оптимальным образом использовать все достоинства этого термометра. Необходимо перед применением этого устройства внимательно прочитать данные инструкции по применению, в том числе в домашних условиях.			
<b>Objawienie symboli</b> W instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia oraz akcesoriów znajdują się następujące symbole:			
 Uwaga	 Należy przestrzegać instrukcji obsługi	 Część aplikacyjna typ BF	
 Dopuszczalna temperatura i wilgotność powietrza podczas przechowywania oraz podczas transportu	 Utylizacja urządzenia z uwzględnieniem dyrektywy UE o zużyciu urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dyrektywa WEEE)	 Opakowanie zużytkować w sposób przyjazny dla środowiska	 Producent
 Dopuszczalna temperatura i wilgotność powietrza podczas pracy	 Ochrona przed wnikaniem stałych ciał o średnicy > 12,5 mm. Ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem 15°.	 Oznaczenie partii towaru	 IP22
 Opakowanie zużytkować w sposób przyjazny dla środowiska	 Ochrona przed wnikaniem stałych ciał o średnicy > 12,5 mm. Ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem 15°.	 Oznaczenie partii towaru	 IP22
 <b>CE</b> <b>0483</b>	 Ochrona przed wnikaniem stałych ciał o średnicy > 12,5 mm. Ochrona przed kroplami wody spadającymi под kątem 15°.	 Oznaczenie partii towaru	 IP22

<b>ПОЛSKI</b>			
<b>Objawienie symboli</b> W instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia oraz akcesoriów znajdują się następujące symbole:			
 Uwaga	 Należy przestrzegać instrukcji obsługi	 Część aplikacyjna typ BF	
 Dopuszczalna temperatura i wilgotność powietrza podczas przechowywania oraz podczas transportu	 Utylizacja urządzenia z uwzględnieniem dyrektywy UE o zużyciu urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dyrektywa WEEE)	 Opakowanie zużytkować w sposób przyjazny dla środowiska	 Producent
 Dopuszczalna temperatura i wilgotność powietrza podczas pracy	 Ochrona przed wnikaniem stałych ciał o średnicy > 12,5 mm. Ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem 15°.	 Oznaczenie partii towaru	 IP22
 Opakowanie zużytkować w sposób przyjazny dla środowiska	 Ochrona przed wnikaniem stałych ciał o średnicy > 12,5 mm. Ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem 15°.	 Oznaczenie partii towaru	 IP22
 <b>CE</b> <b>0483</b>	 Ochrona przed wnikaniem stałych ciał o średnicy > 12,5 mm. Ochrona przed kroplami wody spadającymi pod kątem 15°.	 Oznaczenie partii towaru	 IP22

<b>Объявление о символах</b> В инструкции по применению, на упаковке и на типовых табличке прибора и принадлежностей используются следующие символы:			
 Осторожно!	 Соблюдать инструкцию по применению	 аппликатор типа BF	
 Допустимая температура и влажность воздуха при хранении и транспортировке	 Утилизация прибора с учетом требований к электротехническому и электронному оборудованию – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)	 Упаковать изделие в соответствии с правилами по охране окружающей среды	 Номер партии
 Утилизировать упаковку в соответствии с правилами по охране окружающей среды	 Защита от проникновения твердых тел диаметром более 12,5 мм. Защита от капель воды под углом 15°.	 Номер партии	 IP22
 Упаковать изделие в соответствии с правилами по охране окружающей среды	 Защита от проникновения твердых тел диаметром более 12,5 мм. Защита от капель воды под углом 15°.	 Номер партии	 IP22
 <b>CE</b> <b>0483</b>	 Защита от проникновения твердых тел диаметром более 12,5 мм. Защита от капель воды под углом 15°.	 Номер партии	 IP22

<b>Zawartosc opakowania</b> • Termometr • Instrukcja obsługi • 1 bateria 1,5V LR41			
<b>Istotne zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania – zachować do późniejszej konsultacji.</b> Aby w pełni wykorzystać wszystkie zalety termometru do mierzenia temperatury ciała, należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi przed jego użyciem oraz zachować ją do późniejszej konsultacji w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników. • Termometr służy wyłącznie do mierzenia temperatury ciała człowieka. • Pomiar temperatury za pomocą termometru FT 151 należy wykonywać wyłącznie w miejscach określonych w instrukcji obsługi.			
<b>Objawienie symboli</b> W instrukcji obsługi, na opakowaniu i tabliczce znamionowej urządzenia oraz akcesoriów znajdują się następujące symbole:			