



- D** Haushaltswaage
Gebrauchsanleitung
GB Domestic scale
Instruction for Use
F Balance domestique
Mode d'emploi
E Báscula de cocina
Instrucciones para el uso


- I** Bilancia domestica
Instruzioni per l'uso
TR Ev terazisi
Kullanma Talimatı
RUS Бытовые весы
Инструкция по применению
PL Waga domowa
Instrukcja obsługi

 Beurer GmbH
Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



2. Wiegen

- GB** Weighing
F Pesée
E Pesado



- I** Pesatura
TR Tartma
RUS Взвешивание
- PL** Ważenie


- D** Waage einschalten, abwarten.
GB Switch on the scale and wait.
F Mise en marche de la balance, veuillez patienter.
E Conectar la báscula, esperar.
I Accendere la bilancia e attendere.
TR Teraziyi açınız, bekleyiniz.
- RUS** Включите весы, подождите.
PL Włącz wagę i poczekaj.

- D** Gefäß aufstellen.
GB Position the container.
F Installer le récipient.
E Colocar el recipiente.
I Posizionare il recipiente.
TR Kabi izerine koyma.
- RUS** Установите чашу.
PL Ustaw naczynie.



- D** Tarieren.
GB Tare the scale.
F Tarer.
E Equilibrar.
I Eseguire la taratura.
TR Darasını alma.
- RUS** Тарировать.
PL Wytaruj.

1. Inbetriebnahme

- GB** Commissioning
F Mise en service
E Puesta en marcha



2 x AAA



kg → lb:oz

- I** Messa in funzione
TR İlk çalıştırma
RUS Ввод в эксплуатацию

- D** Batterie einlegen oder Isolier-schutzstreifen entfernen.
GB Insert batteries or remove insulating strip.
F Insérez les piles ou retirez la bande de protection isolante.
E Colocar las pilas o quitar las tiras de protección de aislamiento.

- D** Waage auf einen ebenen und festen Untergrund stellen.
GB Place the scale on a secure, flat surface.
F Posez la balance sur un sol plat et dur.
E Colocar la báscula sobre una superficie plana y estable.

- D** Einheit einstellen.
GB Adjusting the unit.
F Réglér l'unité.
E Ajustar la unidad.

- I** Inserire le batterie o rimuovere la linguetta di protezione.
TR Pilis takin veya izole koruma bandını çıkartın.
RUS Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полоску.
PL Włożyć baterię lub usunąć ochronny pasek izolacyjny.


- D** Posizionare la bilancia su un fondo piano e solido.
TR Teraziyi düz ve sağlam bir yüzey üzerine koyun.
RUS Установить весы на прочную ровную поверхность.
PL Ustawić wagę na twardym i płaskim podłożu.

- I** Impostazione dell'unità.
TR Birimi ayarlama.
RUS Установите единицу измерения.
PL Ustawianie jednostki.




- D** Wiegeut auflegen.
GB Place the material to be weighed on the scale.
F Déposer le produit à peser.
E Colocar los ingredientes a pesar.
I Posizionare il prodotto da pesare.
TR Tارتıacak nesneyi koyma.

- RUS** Положите груз.
PL Nalóż ważony towar.



- D** Wiegen großer Gegenstände.
Mit Memory Funktion: Anzeige des zuletzt gewogenen Wertes.
GB Weighing large objects.
With memory function: displays last measured value.
F Pesée de gros objets.
Avec fonction mémoire : affichage des dernières valeurs mesurées.

- RUS** Взвешивание крупных предметов.
С функцией памяти: отображение последнего результата взвешивания.
PL Ważenie dużych przedmiotów.
Z funkcją pamięci: wskazanie ostatniego wyniku ważenia.



- D** Automatische Abschaltfunktion.
GB Automatic switch-off function.
F Fonction d'extinction automatique.
E Función de apagado automático.
I Funzione di spegnimento automatico.

- TR** Otomatik kapatma işlevi.
RUS Весы выключаются автоматически.
PL Funkcja automatycznego wyłączania.

3. Fehlermeldungen

- GB** Error messages
F Messages d'erreur
E Avisos de errores



- I** Messaggi di errore
TR Hata mesajları
RUS Сообщения об ошибках
- PL** Komunikaty błędów

- D** Batterie leer.
GB Empty battery.
F Batterie vide.
E Pilas agotadas.
I Batterie esauste.
- TR** Pil boş.
RUS Батарея разряжена.
PL Zużyta bateria.

- D** Maximale Tragkraft überschritten.
GB Maximum weighing capacity exceeded.
F Poids maximal dépassé.
E Capacidad de carga máxima superada.
- TR** Superamento della portata massima.
RUS Максимум ташма kapasitesinin üzerine çıktı.

- D** Wiegen bevor 0 g angezeigt wurde.
GB Weighing before 0 g is displayed.
F Pesée effectuée avant que 0 g ne s'affiche.
E Pesar antes de que se visualice 0 g.
- TR** Pesatura prima della comparsa di 0 g.
RUS 0 g gösterilmeden önce tartma.
PL Rozpoczęto ważenie, zanim pojawił się napis 0 g.

D Wichtige Hinweise

- Belastbarkeit beträgt max. 20 kg (44 lb), Einteilung 1 g (0,1 oz).
- Sie sollten die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper) schützen.
- Reinigung: Sie können die Waage mit einem angefeuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch nie-mals unter fließendem Wasser ab.
- Die Genauigkeit der Waage kann durch starke elektromagnetische Felder (z.B. Mobiltelefone) beeinträchtigt werden.
- Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Reparaturen dürfen nur vom Beurer Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie, dass die Sensortasten bei Berührung auf leitende Gegenstände reagieren. Sollten Sie leitende Gegenstände (z.B. Metall, wassergefülltes Gefäß) auf die Waage stellen, halten Sie Abstand zu den Sensortasten oder legen Sie einen dicken Unter-setzer zwischen Waage und Gegenstand.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie diese über Ihren Elektrofachhändler oder Ihre örtliche Wertstoff Sammelstelle, dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet. Hinweis: Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.



Bitte entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte Verordnung 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Garantie

- Wir leisten 5 Jahre Garantie für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:
- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen,
 - für Verschleißteile,
 - für Mängel, die dem Kunden bereits beim Kauf bekannt waren,
 - bei Eigenverschulden des Kunden.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Germany geltend zu machen. Der Kunde hat im Garantiefall das Recht zur Reparatur der Ware bei unserem eigenen oder bei von uns autorisierten Werkstätten. Weiter gehende Rechte werden dem Kunden (auf Grund der Garantie) nicht eingeräumt.

GB Important instructions

- Max. capacity 20 kg (44 lb), Graduation 1 g (0.1 oz).
- Protect your personal scale from impact with hard objects, moisture, dust, chemicals, toiletries, liquid cosmetics, great temperature fluctuation and closeness to sources of heat (open fires, radiators).
- Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.
- Strong electromagnetic fields (e.g. cell phones) may impair the accuracy of the scale.
- The scale is not intended to be used for commercial purposes.
- Repairs may only be performed by Beurer Customer Service or by accredited retailers.
- Please note that the sensor buttons respond to contact with conductive objects. If you place a conductive object (e.g. metal, container full of water) on the scale, keep clear of the sensor buttons or place a non-conductive mat between the scale and the object.

Spent batteries and rechargeable batteries do not constitute normal household waste! They are considered to be toxic waste and, as such, should be disposed of in special containers, toxic waste collection points or brought to electrical goods dealers. Note: Batteries containing pollutant substances are marked as follows: Pb = Battery contains lead, Cd = Battery contains cadmium, Hg = Battery contains mercury.



Please dispose of the blanket in accordance with the directive 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any queries, please refer to the local authorities responsible for waste disposal.



E Indicaciones importantes

- La capacidad de carga es de máx. 20 kg (44 lb), Precisión 1 g (0,1 oz).
- Proteja la báscula contra golpes, humedad, polvo, productos químicos, grandes variaciones de temperatura y evite colocarla en las proximidades de fuentes de calor (estufas, calefacción).
- Limpieza: la balanza puede limpiarse con un paño húmedo, aplicando en caso necesario un poco de detergente líquido. No sumerja nunca la balanza, ni la lave bajo un chorro de agua.
- La precisión de la balanza puede verse afectada por campos electromagnéticos intensos (p.ej. teléfonos móviles).
- Esta balanza no está prevista para su uso comercial.
- Las reparaciones deben ser efectuadas exclusivamente por el servicio técnico de Beurer o por el representante autorizado.
- Asegúrese de que los botones sensores reaccionen al entrar en contacto con el objeto conductor. Si coloca objetos conductores (p. ej., metal, recipiente lleno de agua) sobre la báscula, manténgase a distancia de los botones sensores o coloque un salvamanteles grueso entre la báscula y el objeto.

Las baterías y los acumuladores usados y totalmente descargados deben eliminarse en los recipientes especialmente señalizados, en los lugares especialmente destinados para ese efecto o en las tiendas de artículos eléctricos. Nota: los siguientes símbolos aparecen en las pilas que contienen sustancias nocivas: Pb = la pila contiene plomo; Cd = la pila contiene cadmio; Hg = la pila contiene mercurio.



Sírvase eliminar los desechos del aparato de acuerdo con la Prescripción para la Eliminación de Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“). En caso de dudas o consultas sírvase dirigirse a las autoridades competentes para la eliminación de desechos.



TR Önemli bilgiler

- Yüklemek kapasitesi maks. 20 kg (44 lb), Ölçeklendirme 1 g (0,1 oz).
- Erayı darbelere, neme, toza, kimyasal maddelere, sıcaklık değişikliklerine ve ısı kaynaklarına (soba, kalorifer) karşı koruyunuz.
- Temizlik: Üzerine gerekirse biraz sıvı temizlik maddesi konulmuş bir nemli bez ile terayı temizleyebilirsiniz. Terayı hiç bir zaman suya sokmayın. Terayı asla akar suda yıkamayınız.
- Terazinin hassasiyeti, güçlü elektro manyetik alanlardan (örneğin mobil telefonlardan) etkilenemez.
- Bu terazi ticari amaçla kullanma uygun degildir.
- Onar mlar ancak Beurer Müşteri Servisince veya yetkili satçılar taraf ndan yap labilir.
- Sensör tuşlarının iletken cisimlere temas edince reaksiyon gösterdiğini lütfen dikkate alın. Tartının üzerine iletken cisimler (örn. metal, su dolu kap) yerleştirecek olursanız, sensör tuşlarına temas etmemeye dikkat ediniz veya tartı ile ilgili cisim arasına iletken olmayan kalın bir atılık yerleştiriniz.

Kullanılmış ve tamamen bitmiş pilerin, özel işaretli çöp bidonlarına veya özel çöp toplama yerlerine atılması veya atılmak üzere satıcıya geri verilmesi gereklidir. Not: Zararlı madde ihtiva eden pilerin üzerinde flu iflaretler vardır:



Pb = Pil kurşun ihtiyacı eder, Cd = Pil kurşun kadmiyum ihtiyacı eder, Hg = Pil crva ihtiyacı eder.

PL Ważne wskazówki

- Maksymalne obciążenie wynosi 20 kg (44 lb), Dokładność 1 g (0,1 oz).
- Wagę należy chronić przed uderzeniami, wilgotnością, kurzem, chemicznościami, dużymi wahaniem temperatur oraz za blisko stojącymi źródłami ciepła (piece, kaloryfery).
- Czyszczenie: Wagę można czyścić zwiędzoną ścieżką, na którą w razie potrzeby można nałożyć trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie wolno zanurzać wagi w wodzie. Nie wolno jej również nigdy płukać pod bieżącą wodą.
- Na dokładność wagi mogą negatywnie wpływać silne pola elektromagnetyczne (np. telefony komórkowe).
- Waga nie jest przewidziana do użytku komercyjnego.
- Naprawy mogą być wykonywane tylko przez dział obsługi klienta firmy Beurer lub autoryzowanych sprzedawców.
- Należy pamiętać, że przyciski-czuJNIKI reagują na kontakt z przedmiotami wykonanymi z materiałów przewodzących prąd. Stawiając na wagę przedmioty z takich materiałów (np. metal, pojemnik wypełniony wodą) należy zachować odstęp od przycisków dotykowych lub podłożyć pod stawiany przedmiot grubą podkładkę.

Zużyté baterie nie mogą być wyrzucane razem ze śmieciami domowymi. Należy je usuwać oddając do sklepu elektrycznego lub do lokalnego punktu skupu surowców wtórnych zgodnie z zobowiązaniem ustawowym. Wskazówka: Symbole te znajdują się na bateriach zawierających substancje szkodliwe: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.



Urządzenie należy utylizować zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Przy zapytaniach prosimy zwracać się do urzędów odpowiadających za utylizację.



F Remarques importantes

- Résistance jusqu'à 20 kg (44 lb), Graduation 1 g (0.1 oz).
- N'exposez pas le pèse-personne aux coups, à l'humidité, à la poussière, aux produits chimiques ou aux fortes variations de température; éloignez-le des sources de chaleur (four, radiateur etc.).
- Nettoyage: vous pouvez nettoyer la balance avec un chiffon humide sur lequel vous déposerez si besoin est quelques gouttes de liquide vaisselle. Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Ne la nettoyez jamais sous l'eau courante.
- La précision de la balance peut être perturbée par les champs électromagnétiques puissants (comme ceux qui sont émis par les téléphones mobiles).
- Cette balance n'est pas conçue pour une utilisation commerciale.
- Toute réparation doit être réalisée par le service après-vente de Beurer ou par des revendeurs agréés.
- Veillez à ce que les touches de capteur réagissent en cas de contact avec des objets conducteurs. Si des objets conducteurs (tels que du métal, un récipient rempli d'eau par ex.) sont posés sur la balance, maintenez-les à distance des touches de capteur ou placez un dessous-de-plat épais entre la balance et l'objet.



Les piles et les accus usagés et complètement déchargés doivent être mis au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage, ou bien déposés chez un revendeur d'appareils électro-ménagers.

Remarque : Vous trouverez les symboles suivants sur les piles contenant des substances toxiques: Pb = pile contenant du plomb, Cd = pile contenant du cadmium, Hg = pile contenant du mercure.

Veuillez éliminer l'appareil suivant la directive relative aux vieux appareils électriques et électroniques 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pour toute question, veuillez vous adresser aux autorités de la commune compétentes pour le traitement des déchets.



I Avvertenze importanti

- Portata max. 20 kg (44 lb), Gradazione 1 g (0,1 oz).
- Tenere la bilancia al riparo da urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti variazioni di temperatura e prossimità a fonti di calore (stufe, radiatori).
- Pulizia: pulire la bilancia con un panno umido e, se necessario, con un po' di detersivo. Non immergere mai la bilancia in acqua, né lavarla sotto l'acqua corrente.
- La presenza di forti campi elettromagnetici (es. telefoni cellulari) può influire negativamente sulla precisione della bilancia.
- La bilancia non è prevista per l'uso in locali pubblici.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal servizio di assistenza Beurer o dai rivenditori autorizzati.
- Tener presente che i tasti sensitivi reagiscono al contatto con oggetti conduttori. Se sulla bilancia si posano degli oggetti conduttori (ad es. metalli, recipienti riempiti d'acqua), mantenere una distanza di sicurezza rispetto ai tasti sensitivi oppure frapporre un piattino/sottobicchiere spesso tra bilancia e oggetto.



Le batterie e le pile completamente esaurite e scariche devono essere smaltite negli appositi contenitori, nei punti di smaltimento per rifiuti speciali o tramite le rivendite di materiale elettrico. Nota: Sulle batterie contenenti sostante nocive sono riportate le sigle seguenti: Pb = la batteria contiene piombo, Cd = la batteria contiene cadmio, Hg = la batteria contiene mercurio.

Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 2002/96/EC, detta anche WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). In caso di domande si prega di rivolgersi all'autorità locale competente in materia di smaltimento.



RUS Важные указания

- Максимальная нагрузка составляет 20 кг (44 lb), Цена деления 1 г (0,1 oz).
- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.
- Ремонт весов могут выполнять только сервисная служба фирмы Байрер или лицензированные продавцы.
- Учитите, что сенсорные кнопки при касании реагируют на проводящие предметы. Если Вы ставите на весы проводящие предметы (например, металл, заполненный водой сосуд), то соблюдайте расстояние до сенсорных кнопок или положите толстую подставку между весами и предметом.

Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC „Старые электроприборы и электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.



Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием,
- на быстроизнашающиеся части (батарейки),
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки,
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : от 3 до 5 лет
Фирма изготовитель: Байрер Гмбх, Соффлингер штрассе 218, 89077-УЛМ, Германия

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2
Тел(факс) 495-658 54 90

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____



Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону.

Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения:

Pb = батарейка содержит свинец, Cd = батарейка содержит кадмий, Hg = батарейка содержит ртуть.

Urządzenie należy utylizować zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Przy zapytaniach prosimy zwracać się do urzędów odpowiadających za utylizację.



Urządzenie należy utylizować zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych 2002/96/EC – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Przy zapytaniach prosimy zwracać się do urzędów odpowiadających za utylizację.





NL Huishoudweegschaal
Gebruikershandleiding
P Balança de cozinha
Instruções de utilização
GR Ζυγαριά κουζίνας
Οδηγίες χρήσης
DK Husholdningsvægt
Brugsanvisning

S Hushållsvåg
Bruksanvisning
N Husholdningsvekt
Bruksanvisningen
FIN Kotitalousvaaka
Käyttöohje
CZ Domáci váha
Návod k použití

RO Cântar de uz casnic
Instrucțiuni de utilizare
SLO Gospodinjska tehničica
Navodila za uporabo
H Háztartási mérleg
Használati útmutató
AR الميزان المنزلي
دليل الاستعمال


Beurer GmbH
Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



NL Wegen
P Pesar
GR Ζύγιση
DK Vejning

S Vägning
N Foreta veiing
FIN Punnitus
CZ Vážení

RO Cântărire
SLO Tehtanje
H Mérés
AR المزن



NL Schakel de weegschaal in en wacht even.
P Ligar a balança e esperar.
GR Θέστε τη ζυγαριά σε λειτουργία, περιμένετε.
DK Tænd for vægten, og vent.
AR قم بتشغيل الميزان، وانتظر.

FIN Kytke vaakaan virta, odota.
CZ Zapněte váhu, chvíli počkejte.
RO Porniți cânțarul și așteptați.
SLO Vklopite tehnico, počakajte.
H Kapcsolja be a mérleget, és várjon.

NL Plaats de bak.
P Colocar o recipiente.
GR Τοποθετήστε το σκεύος.
DK Sæt skålén på.
AR قم بوضع الوعاء.

RO Poziționați recipientul.
SLO Postavite posodo.
H Állítsa fel az edényt.

NL Tarreren.
P Tarar.
GR Ρυθμίστε το απόβαρο.
DK Tarer.
AR قم باحتساب وزن الوعاء.

RO Echilibrați cânțarul.
SLO Tarirajte.
H Tárazás.

CZ Provedte vyvážení.

S Felmeddelanden
N Feilmeldinger
FIN Virheilmoituksset
CZ Chybová hlášení

RO Mesaje de eroare
SLO Javljene napake
H Hibajelzések
AR بلاغات الخطأ

NL Batterij leeg.
P Bateria descarregada.
GR Η μπαταρία είναι άδεια.
DK Batteri tomt.
AR البطارية فارغة الشحنة.

FIN Paristo tyhjä.
CZ Vybité baterie.
RO Baterie descarcată.
SLO Baterijski vložki so prazni.
H Lemérült az elem.

NL Maximale draagkracht overschreden.
P Capacidade de carga máxima ultrapassada.
GR Υπέρβαση ανώτατου opiou αντοχής.
DK Maksimal bærekraft overskredet.
AR مаксимална носилост.
N Maksimumsvekten er overskredet.
FIN Maksimipaino ylittyy.

CO Překročení maximální nosnosti.
RO S-a depășit capacitatea portantă maximă.
SLO Prekoracena je maksimalna nosilnost.
H Túllépte a maximális teherbírást.

NL Wegen voordat 0 g is weergegeven.
P Pesar antes de aparecer 0 g.
GR Ζύγιση πριν την εμφάνιση της ένδειξης 0 g.
DK Vejning før 0 g blev vist.
AR قم بعملية الوزن قبل أن يظهر البيان.


FIN Vaa'alle nousu vasta, kun näyttössä lukee 0 g.
CZ Vážení před zobrazením 0 g.
RO Cântăriti înainte de a se afișa 0 g.
SLO Tehtanje se je začelo preden se je prikazalo 0 g.
H Nem várt meg a méréssel a 0 g jelzést.

N Start veiingen før 0 g vises.



AR قم بعملية الوزن قبل أن يظهر البيان.



NL Ingebruikname
P Colocação em funcionamento
GR Έναρξη λειτουργίας
DK Idrifttagning



2 x AAA



NL Grote voorwerpen wegen.
Met geheugenfunctie: de resultaten van de laatste uitgevoerde weging worden weergegeven.
P Pesagem de objectos de grandes dimensões.
Com função de memória: indicação do último valor pesado.
GR Ζύγιση μεγάλων αντικειμένων.
Με λειτουργία μνήμης: Εμφάνιση της τελευταίας τιμής ζύγισης.
DK Vejning af store genstande.
Med memory-funktion: Visning af den sidst vejede værdi.




~ 120 sec.

Belangrijke aanwijzingen

- De maximale belasting is 20 kg (44 lb). Verdeling van 1 g (0,1 oz).
- Stel de weegschaal niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemicaliën, grote temperatuur-schommelingen en hoge temperaturen (bv. in de nabijheid van een warmtebron, zoals een oven of verwarmingselement).
- Reiniging: u kunt de weegschaal reinigen met een vochtige doek, waarop u eventueel wat afwasmidel kunt aanbrengen. Dompel de weegschaal nooit in water. Spoel hem ook nooit af onder stromend water.
- De nauwkeurigheid van de weegschaal kan door sterke elektromagnetische velden (bijv. mobiele telefoons) nadelig worden beïnvloed.
- De weegschaal is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- De weegschaal mag enkel worden gerepareerd door de onderhoudsdienst van Beurer of door een erkende handelaar.

Let op, de sensortoetsen reageren op aanraking door geleidende objecten. Indien u geleidende voorwerpen (bijv. metaal, met water gevuld vat) op de weegschaal plaatst, houd dan afstand van de sensortoetsen of leg een dikke onderzetter tussen de weegschaal en het voorwerp.

Breng de lege batterijen naar een inzamelpunt voor lege batterijen en accu's (klein en gevarelijk afval), of geef ze af in een elektrozaak. Opmerking: Deze tekens vindt u op batterijen, die schadelijke stoffen bevatten:




Pb = de batterij bevat lood, Cd = de batterij bevat cadmium, Hg = de batterij bevat kwik.

Houdt u bij het afdanken van materiaal aan de plaatselijke voorschriften. Verwijder het apparaat volgens de richtlijn 2002/96/EG met betrekking tot elektrisch en elektronisch afval - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bij vragen kunt u zich tot de voor de opslag van afval verantwoordelijke gemeentelijke instantie wenden.

Notas importantes

- A capacidade de carga máx. é de 20 kg (44 lb), Divisão mínima: 1 g (0,1 oz).
- A balança deve ser protegida contra choques, a humidade, o pó, produtos químicos, fortes oscilações de temperatura e fontes de calor na sua proximidade (fogões, aquecimentos).
- Limpar: A balança pode ser limpa com um pano húmido e, em caso de necessidade, um pouco de detergente de loiça. Em caso algum, ponha a balança dentro de água e nunca a lave debaixo de água corrente.
- A precisão da balança pode ser afectada por fortes campos electromagnéticos (por exemplo, telemóveis).
- A balança não se destina ao uso comercial.
- As reparações só podem ser realizadas pelo serviço de assistência ao cliente da Beurer ou pelos comerciantes autorizados.
- Tenha em atenção que as teclas de sensor reagem ao contacto com objectos condutores. Se colocar objectos condutores (por ex. metal, recipiente cheio de água) na balança, mantenha uma distância suficiente das teclas de sensor ou coloque uma tábua de cozinha grossa entre a balança e o objecto.

Para dar o tratamento ecológico correcto às pilhas e aos acumuladores gastos ou totalmente descarregados, estes devem ser introduzidos nos respectivos recipientes identificados para o efeito ou entregues nos locais de recepção de resíduos especiais ou numa loja de electrodomésticos. Indicação: Você encontra os símbolos seguintes nas pilhas contendo substâncias nocivas:



Pb = a pilha contém chumbo, Cd = a pilha contém cromo, Hg = a pilha contém mercurio.

Elimine o equipamento de acordo com o Regulamento do Conselho relativo a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos 2002/96/CE - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). No caso de perguntas, dirija-se à autoridade municipal competente em matéria de eliminação de resíduos.

RO Punerea în funcțiune
SLO Prvi vklop
H Üzembevétel
AR التشغيل

FIN Aseta paristo paikalleen ja poista eristyssuojanauha.

CZ Vložte baterii nebo odstraňte izolační proužek.

RO Introducerea bateriei sau îndepărarea bazei de protecție pentru izolare.

SLO Vstavite baterijo ali odstranite izolacijský zástrčkový kabel.

H Helyezze be az elemet, vagy távolítsa el a szigetelőcsíket.

AR قم بداخل البطاريات أو قم ب拔掉电池的绝缘插头。

GR Η χρήση της ζυγαριάς σε άσπρη ή μεταλλική επιφάνεια.

DK Aseta vaaka tasaiselle ja tukealle alustalle.

SLO Postavte váhu na pevný a rovný podklad.

RO Așezați cânțarul pe o suprafață fixă netedă.

FIN Tehnico postavite na ravno in čvrsto podlogo.

CZ Állítsa a mérlegek vízszintes és szilárd felületre.

AR ضع الميزان على أرضية صلبة ومستوية.

GR Αστέγωστη γέμιση.

DK Nastavení jednotky.

RO Setați unitatea de măsură.

SLO Nastavite enoto.

H Az egység beállítása.

AR اضبط وحدة القياس.

GR Lisää astiaan punnittava tuote.

CZ Položte vážené zboží.

RO Așezați produsul de cântărit.

SLO Postavite blago, ki ga boste tehtali.

H Tegye fel a mérendő anyagot.

AR وضع الأشياء المراد وزنها.

GR Ζυγίστε τη μονάδα.

DK Definir a unidade de medida.

RO Puțuiște τη μονάδα.

SLO Indstilling af enhed.

H Ställ i enheten.

AR قم بضبط وحدة الميزان.

GR Aseta yksikkö.

CZ Nastavení jednotky.

RO Setați unitatea de măsură.

SLO Nastavite enoto.

H Az egység beállítása.

AR اضبط وحدة القياس.

GR Lisää astian kannattava tuote.

DK Postavte váhu na rovný podklad.

RO Așezați cânțarul pe o suprafață fixă netedă.

SLO Tehtanje većih predmetov.

H Sajátítsa ki a nagyobb tárgyat súlyosnak mérésére.

AR ضع الميزان على الأشياء الكبيرة.

GR Memória funkcióval: Az utoljára mért érték kijelzése.

DK Postați memorarea: Afisarea ultimei valori memorate.

DK Vigtige anvisninger

- Bæreevnen er maks. 20 kg (44 lb), Inddeling 1 g (0,1 oz).
- Beskyt vægten mod støt, fugt, støv, kemikalier, stærke temperaturudsving og placér den ikke for tæt på varmekilder (ovne, radiatorer).
- Rengøring: Vægten kan rengøres med en fugtig klud, som De evt. kan komme lidt opvaskemiddel på. Vægten må ikke holdes under vand og må aldrig vaskes under rindende vand.
- Vægten præcision kan påvirkes af kraftige elektromagnetiske felter (f.eks. fra mobiltelefoner).
- Vægten er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Reparationer må kun udføres af Beurer-kundeservice eller af autoriserede forhandlere.
- Vær opmærksom på, at sensortasterne reagerer ved berøring med ledende genstande. Hvis du stiler ledende genstande (f.eks. metal, vandfyldt skål) på vægten, skal du holde afstand til sensortasterne eller lægge et tykt underlag mellem vægten og genstanden.

N Viktig informasjon

- Vekten mäter upp till 20 kilo (44 lb) i 1 grams (0,1 oz) intervall.
- Vekten bør beskyttes mot støt, fuktighet, støv, kjemikalier, kraftige temperatursvingninger og for nært plaserte varmekilder (ovner, varmeelementer).
- Rengjøring: Vekten kan rengjøres med en fuktig klut, ved behov med litt oppvaskemiddel. Vekten må aldri dypes i vann. Den må heller aldri skylles under rennende vann.
- Sterke elektromagnetiske felt (f.eks. mobiltelefoner) kan virke inn på målenøyaktigheten.
- Vekten er ikke beregnet for industriell bruk.
- Reparasjoner må utelukkende gjennomføres av Beurer kundeservice eller av autoriserte forhandlere.
- Vær oppmerksam på at sensorknappene reagerer på ledende gjenstander. Hvis du passerer ledende gjenstander (f.eks. metall, skål fylt med vann) på vekten, må du derfor unngå å komme i berøring med sensorknappene. Alternativt kan du legge et tykt underlag mellom vekten og gjenstanden.

CZ Důležitá upozornění

- Zatížitelnost je max. 20 kg (44 lb). Dělení 1 g (0,1 oz).
- Měli byste váhy chránit před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými výkyvy teplot a neskladovat je v blízkosti tepelných zdrojů (sporák, topení).
- Čištění: Váhy můžete čistit pomocí navlhčeného hadříku, na který můžete dle potřeby nanést malé množství mycího prostředu. Nikdy neponořujte váhy do vody. Nikdy je také neoplaňujte pod tekoucí vodou.
- Přesnost vah může byt zhoršena silnými elektromagnetickými poli (např. mobilní telefony).
- Váhy nejsou určené pro komerční použití.
- opravy může vykonávat pouze zákaznický servis firmy Beurer nebo autorizovaní prodejci.
- Pozor, senzorová tlačítka reagují při kontaktu s vodivými předměty. Pokud budete na váhu stavět vodivé předměty (např. kov, nádobu naplněnou vodou), udržujte vzdálenost od senzorových tlačítek, nebo položte mezi váhu a předmět silnou podložku.


SLO Pomembni napotki

- Maksimalna obremenitev znaša 20 kg (44 lb), Razdelitev 1 g (0,1 oz).
- Zaščitite tehnicno pred udarci, vlažnostjo, prahom, kemikalijami, večjim temperaturnim spremembam in bližine grelnih telес (peč, radiatorji).
- Čiščenje: Tehnicno lahko očistite z vlažno krpo, po potrebi dodajte nekaj čistilnega sredstva za posodo. Nikoli ne potapljaljte tehnicne v vodo. Nikoli je ne perite pod tekočo vodo.
- Na točnost tehnicne lahko vpliva močno magnetno polje (npr. mobilni telefon).
- Tehnicna ni predvidena za uporabo v industriji.
- Popravila lahko izvajajo samo v servisu Beurer, ali pooblaščenemu servisu.
- Senzorske tipke se odzovejo na dotik s prevodnimi predmeti. Če boste na tehnicno postavili prevodne predmete (npr. kovino, posodo z vodo), naj bodo odmaknjeni od senzorskih tipk oziroma med predmet in tehnicno podstavite debel podstavek.

GR Σημαντικές υποδείξεις

- Η μέγ. αντοχή είναι 20 kg (44 lb), Διαίρεση 1 g (0,1 oz).
- Τη ζυγαριά από κρούσεις, υγρασία, σκόνη, χημικές ουσίες, ισχυρές διακυμάνσεις θερμοκρασίας και από κοντινές πηγές θερμότητας (θερμάστρες, καλορίφερ).
- Καθαρισμός: Μπορείτε να καθαρίζετε τη ζυγαριά με βρεγμένο πανί, στο οποίο αν χρειαστεί μπορείτε να στάξετε λίγο απορρυταντικό πιάτων. Μη βυθίσετε ποτέ τη ζυγαριά μέσα σε νερό ούτε να την πλύνετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Ακριβεία της ζυγαριάς μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία (π. χ. κινητά τηλέφωνα).
- Η ζυγαριά δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελουνται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του Οίκου Beurer ή από εξουσιοδοτημένα καταστήματα.
- Πρέπει να γνωρίζετε, τα πλήκτρα αισθητήρων αντιδρούν σε επαφή επάνω σε αγώγιμα αντικείμενα. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε αγώγιμα αντικείμενα (π. χ. μέταλλο, δοχείο γεμάτο με νερό) επάνω στη ζυγαριά, κρατήστε απόσταση από τα πλήκτρα αισθητήρων ή

De brugte, helt afladete alm. eller genopladelige batterier skal afleveres på den kommunale genbrugsstation eller i den batteribokse, der forefindes i butikker og supermarkeder. Bemærk: Miljøfarlige batterier er mærket på følgende måde: Pb = batteriet indeholder bly, Cd = batteriet indeholder kadmium, Hg = batteriet indeholder kviksolv.



Følg de lokale forskrifter ved bortsaffelse af materialerne. Bortsaf apparatet i henhold til direktivet om brug elektrisk og elektronisk udstyr 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Hvis du er i tvivl, bedes du henvende dig til de relevante kommunale myndigheder.



Fjern de gamle, helt utladete batteriene og akkumulatorer enten i spesielt kjennemerke samlebehaldere, til steder for spesialavfall eller via din elektroforhandler.



Bemerk: Miljøfarlige batterier er mærket på følgende måde: Pb = batteriet indeholder bly, Cd = batteriet indeholder kadmium, Hg = batteriet indeholder kviksolv.



Følg de lokale bestemmelserne ved deponering af materialene. Det elektriske apparatet må destrueres i henhold til direktivet for brukte elektriske og elektroniske apparater 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Dersom du har ytterligere spørsmål, henvend deg til vedkommende kommunale myndighet for deponering.



Vypořívané baterie nepatří do domácího odpadu. Odevzdejte je v prodejně elektro nebo na příslušné sběrné místo. Tato povinnost je stanovena zákonem. Upozornění: Tyto znaky najdete na bateriích obsahujících škodlivé látky:



Pb = baterie obsahuje olovo, Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtut.

Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Likvidaci přístroje provádějte v souladu se směrnicí o elektrických a elektronických starých přístrojích 2002/96/EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V případě dotazů se obraťte na příslušný komunální úřad, kompetentní ve věci likvidace odpadů.



Upoštevajte nacionalne predpise za odstranjevanje materialov. Aparat odstranite v skladu z Direktivo o električnih in elektronskih odpadnih napravah 2002/96/ES-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Če imate vprašanja, se obrnite na komunalni organ, ki je pristojen za odstranjevanje odpadkov.

Izrabljene baterije ne sodijo v kuhiinske odpadke. Odstranite jih tako, da jih odnesete v elektrotrgovino ali na ustrezno zbirališče izrabljениh baterij! Zakonsko ste obvezani, da upoštevate te predpise! Napotek: Ta znak se nahaja na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi: Pb = baterija vsebuje svinec, Cd = baterija vsebuje kadmij, Hg = baterija vsebuje živo srebro.



Upoštevajte nacionalne predpise za odstranjevanje materialov. Aparat odstranite v skladu z Direktivo o električnih in elektronskih odpadnih napravah 2002/96/ES-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Če imate vprašanja, se obrnite na komunalni organ, ki je pristojen za odstranjevanje odpadkov.



Izrabljene baterije ne sodijo v kuhiinske odpadke. Odstranite jih tako, da jih odnesete v elektrotrgovino ali na ustrezno zbirališče izrabljениh baterij! Zakonsko ste obvezani, da upoštevate te predpise! Napotek: Ta znak se nahaja na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi: Pb = baterija vsebuje svinec, Cd = baterija vsebuje kadmij, Hg = baterija vsebuje živo srebro.



Terhehetőség max. 20 kg (44 lb), Dokładność 1 g (0,1 oz).



A este indicat să protejați cântarul dumneavastră de socuri, umezeală, praf, chimicale, fluctuații puternice de temperatură și surse de căldură prea apropiate (cuptor, corpuși de încălzire).

• Curățarea: Cântarul poate fi curățat cu o cârpă umezită, pe care se poate aplica după caz puțină soluție de curățare. Nu cufundați niciodată cântarul în apă. Nu spălați niciodată cântarul sub jet de apă.

• Exitatea cântarului poate fi afectată de câmpuri magnetice puternice (de ex. telefoane mobile).

• Produsul nu este destinat utilizării în scop comercial.

• Reparațiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clientenii sau de către comercianții autorizați.

• Vă rugăm să aveți în vedere că, la atingere, tastele cu senzor reacționează la obiecte conductoare. Dacă așezați obiecte conductoare (de exemplu, metal, recipient umplut cu apă) pe cântar, păstrați o anumită distanță față de tastele cu senzor sau amplasați un suport gros pentru pahare între cântar și obiect.

H Fontos adatok

- Terhehetőség max. 20 kg (44 lb), Dokładność 1 g (0,1 oz).
- A mérleget óvni kell az ütésteről, nedvességtől, portól, vegyszerekkel, erős hőmérséklet tingadozásoktól és a túl közel hőforrásoktól (kályhák, fűtőtestek).
- Tisztítás: A mérleget egy megnevezett kendővel tudja megtisztítani, amire szükség esetén némi mosogatószert vigyen fel. A mérleget sőse merítse vízbe, és sőse öblítse le folyó viz alatt!
- A mérleg pontosságát károsan befolyásolhatják az elektromágneses mezők (pl. a mobiltelefonok).
- A mérleget nem ipari használatra tervezték.
- A javítások csak a kijelölt szakszervizben, vagy az arra jogosult kereskedőknél végezhetők el.
- Vegye figyelembe, hogy az érzékelő gombok érintésénél reagálnak az áramot vezető tárgyakra. Ha olyan tárgyat helyez a mérlegre, amelyek vezetik az áramot (pl. fémvet, vízzel töltött edényt), tartson kellő távolságot az érzékelőgomboktól, vagy helyezzen vastag alátétet a mérleg és a tárgy közé.



Terhehetőség max. 20 kg (44 lb), Dokładność 1 g (0,1 oz).

• A mérleget óvni kell az ütésteről, nedvességtől, portól, vegyszerekkel, erős hőmérséklet tingadozásoktól és a túl közel hőforrásoktól (kályhák, fűtőtestek).

• Curățarea: Cântarul poate fi curățat cu o cârpă umezită, pe care se poate aplica după caz puțină soluție de curățare. Nu cufundați niciodată cântarul în apă. Nu spălați niciodată cântarul sub jet de apă.

• Exitatea cântarului poate fi afectată de câmpuri magnetice puternice (de ex. telefoane mobile).

• Produsul nu este destinat utilizării în scop comercial.

• Reparațiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clientenii sau de către comercianții autorizați.

• Vă rugăm să aveți în vedere că, la atingere, tastele cu senzor reacționează la obiecte conductoare. Dacă așezați obiecte conductoare (de exemplu, metal, recipient umplut cu apă) pe cântar, păstrați o anumită distanță față de tastele cu senzor sau amplasați un suport gros pentru pahare între cântar și obiect.



Terhehetőség max. 20 kg (44 lb), Dokładność 1 g (0,1 oz).

• A mérleget óvni kell az ütésteről, nedvességtől, portól, vegyszerekkel, erős hőmérséklet tingadozásoktól és a túl közel hőforrásoktól (kályhák, fűtőtestek).

• Curățarea: Cântarul poate fi curățat cu o cârpă umezită, pe care se poate aplica după caz puțină soluție de curățare. Nu cufundați niciodată cântarul în apă. Nu spălați niciodată cântarul sub jet de apă.

• Exitatea cântarului poate fi afectată de câmpuri magnetice puternice (de ex. telefoane mobile).

• Produsul nu este destinat utilizării în scop comercial.

• Reparațiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clientenii sau de către comercianții autorizați.

• Vă rugăm să aveți în vedere că, la atingere, tastele cu senzor reacționează la obiecte conductoare. Dacă așezați obiecte conductoare (de exemplu, metal, recipient umplut cu apă) pe cântar, păstrați o anumită distanță față de tastele cu senzor sau amplasați un suport gros pentru pahare între cântar și obiect.

Terhehetőség max. 20 kg (44 lb), Dokładność 1 g (0,1 oz).

• A mérleget óvni kell az ütésteről, nedvességtől, portól, vegyszerekkel, erős hőmérséklet tingadozásoktól és a túl közel hőforrásoktól (kályhák, fűtőtestek).

• Curățarea: Cântarul poate fi curățat cu o cârpă umezită, pe care se poate aplica după caz puțină soluție de curățare. Nu cufundați niciodată cântarul în apă. Nu spălați niciodată cântarul sub jet de apă.

• Exitatea cântarului poate fi afectată de câmpuri magnetice puternice (de ex. telefoane mobile).

• Produsul nu este destinat utilizării în scop comercial.

• Reparațiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clientenii sau de către comercianții autorizați.

• Vă rugăm să aveți în vedere că, la atingere, tastele cu senzor reacționează la obiecte conductoare. Dacă așezați obiecte conductoare (de exemplu, metal, recipient umplut cu apă) pe cântar, păstrați o anumită distanță față de tastele cu senzor sau amplasați un suport gros pentru pahare între cântar și obiect.

Terhehet