

**Explicação dos símbolos**  
As instruções de utilização, a embalagem e na caixa de carregamento do aparelho de são usados os seguintes símbolos:

	Cuidado		Observar as instruções de utilização
	Temperaturas de armazenamento e de transporte e humidade relativa do ar admissíveis		Peça de aplicação tipo BF
	Temperatura de funcionamento e humidade do ar admissíveis		Eliminação de acordo com a diretiva da CE relativa a resíduos eletrónicos
	Eliminar a embalagem de forma ecológica		Eliminação de acordo com a diretiva da CE relativa a resíduos eletrónicos e eletrónicos
	Fabricante		Designação do lote

**IP22** Protegido contra a infiltração de corpos estranhos sólidos com diâmetro > 12,5 mm. Protegido contra água pulverizada num ângulo máximo de 15° com a vertical.

Separar o produto e os componentes da embalagem e eliminá-los de acordo com as regulamentações municipais.

**CE 0483** Marcação CE Este produto cumpre os requisitos das normas europeias e nacionais aplicáveis.

**Material fornecido**

- Terminador
- Instruções de utilização
- 1 x 1,5V LR 41

**Instruções de segurança importantes – guardar para usos posteriores.** Para poder aproveitar todas as vantagens que o termómetro oferece, antes de usá-lo leia atentamente as instruções de utilização do aparelho, depois guarde-as para usos posteriores e ponha-as também à disposição de outros utilizadores.

	<b>Bemmark</b>		Overhold betjeningsvejledningen
	Tilslut temperatur og luft-fugtighed ved opbevaring og transport		Anvendelsestid af type BF
	Tilslut driftsprætor og -luftfugtighed		Bortskaffelse i henhold til EU-direktivet om elektrisk og elektronisk udstyr / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Emballagen skal bortskaffes på miljøvenligt vis.		Producent
	IP22		Batch

Beskyttelse mod faste fremmedlegemer med en diameter > 12,5 mm. Beskyttelse mod dryppende vand med en hældning på 15°.

Produktet og emballagekomponenterne skal adskilles og bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.

**CE-mærkning** Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.

**Levingsomfang**

- Denne brugsanvisning
- 1 x 1,5V-batteri LR41

	<b>Var forsinket!</b>		Føj brugsanvisningen
	Tilslut temperaturen og luftfugtighed ved forvaring og transport		Applianceset tid, typ BF
	Godkendt temperatur og luftfugtighed ved anvendelse		Afvalshandter produktet enligt EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Afvalshandter forpackningen på et miljøvenligt sätt.		Tilverkare
	IP22		Satsbeteckning (lotnummer)

Skjold mod intruderende fremmål med en diameter på >12,5 mm. Dryppskydd vid dryppende vand på 15° hældning.

Separer produktet og forpackningskomponenterne og afvalshandter enligt kommunala föreskrifter.

**CE-märkning** Detta produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella riktlinjer.

	Var försiktig!		Följ brugsanvisningen
	Tillslut temperaturen och luftfuktighet vid förvaring och transport		Applianceset tid, typ BF
	Godkänd temperatur och luftfuktighet vid användning		Afvalshandtera produktet enligt EU-direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning - WEEE
	Afvalshandtera förpackningen på ett miljövänligt sätt.		Tillverkare
	IP22		Satsbeteckning (lotnummer)

Skjold mot intruderande föremål med en diameter på >12,5 mm. Dryppskydd vid 15° lutning.

Separera produktet och förpackningskomponenterna och avfallshandtera enligt kommunala föreskrifter.

**CE-märkning** Detta produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella riktlinjer.

	Var försiktig!		Följ brugsanvisningen
	Tillslut temperaturen och luftfuktighet vid förvaring och transport		Applianceset tid, typ BF
	Godkänd temperatur och luftfuktighet vid användning		Afvalshandtera produktet enligt EU-direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning - WEEE
	Afvalshandtera förpackningen på ett miljövänligt sätt.		Tillverkare
	IP22		Satsbeteckning (lotnummer)

Skjold mot intruderande föremål med en diameter på >12,5 mm. Dryppskydd vid 15° lutning.

Separera produktet och förpackningskomponenterna och avfallshandtera enligt kommunala föreskrifter.

**CE-märkning** Detta produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella riktlinjer.

	Var försiktig!		Följ brugsanvisningen
	Tillslut temperaturen och luftfuktighet vid förvaring och transport		Applianceset tid, typ BF
	Godkänd temperatur och luftfuktighet vid användning		Afvalshandtera produktet enligt EU-direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning - WEEE
	Afvalshandtera förpackningen på ett miljövänligt sätt.		Tillverkare
	IP22		Satsbeteckning (lotnummer)

Skjold mot intruderande föremål med en diameter på >12,5 mm. Dryppskydd vid 15° lutning.

Separera produktet och förpackningskomponenterna och avfallshandtera enligt kommunala föreskrifter.

**CE-märkning** Detta produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella riktlinjer.

	Var försiktig!		Följ brugsanvisningen
	Tillslut temperaturen och luftfuktighet vid förvaring och transport		Applianceset tid, typ BF
	Godkänd temperatur och luftfuktighet vid användning		Afvalshandtera produktet enligt EU-direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning - WEEE
	Afvalshandtera förpackningen på ett miljövänligt sätt.		Tillverkare
	IP22		Satsbeteckning (lotnummer)

Skjold mot intruderande föremål med en diameter > 12,5 mm. Beskyttelse mot dryppande vatten med 15° lutning.

Separera produktet och förpackningskomponenterna, och kast dem i henhold til de gældende bestemmelser.

**CE-mærkning** Dette produkt opfylder kravene til de gældende europæiske og nationale retningslinjer.

	<b>Megeveljevar</b>		Uppföljande navolvida za uporabo
	Dovoljena temperatura skladiščenja in transporta te vlažnosti zrak		Uporabni del tip BF
	Priljubena delovna temperatura in vlažnost zraka		Napravno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Prozobjevar		Oznaka šarže
	IP22		Oznaka šarže

Beskiščina proti vdramu tujih teles s premerom > 12,5 mm. Zaščita pred kapljinami vode s 15° naklonom.

Ločeno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

**Pomembni varnostni opozorila – obdržite jih za kasnejšo uporabo.** Da bi lahko opozorila izkoristili v priložnosti tega termometra za merjenje vročine, morate pred uporabo skrbno prebrati navodila za uporabo ter jih shraniti, da bodo na voljo pri kasnejši uporabi. Navodila na bodo dostopna tudi drugim uporabnikom.

Termometer je namenjen izključno merjenju telesne temperature.

	<b>Previdno</b>		Uppföljande navolvida za uporabo
	Dovoljena temperatura skladiščenja in transporta te vlažnosti zrak		Uporabni del tip BF
	Priljubena delovna temperatura in vlažnost zraka		Napravno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Prozobjevar		Oznaka šarže
	IP22		Oznaka šarže

Beskiščina proti vdramu tujih teles s premerom > 12,5 mm. Zaščita pred kapljinami vode s 15° naklonom.

Ločeno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

**Pomembni varnostni opozorila – obdržite jih za kasnejšo uporabo.** Da bi lahko opozorila izkoristili v priložnosti tega termometra za merjenje vročine, morate pred uporabo skrbno prebrati navodila za uporabo ter jih shraniti, da bodo na voljo pri kasnejši uporabi. Navodila na bodo dostopna tudi drugim uporabnikom.

Termometer je namenjen izključno merjenju telesne temperature.

	<b>Previdno</b>		Uppföljande navolvida za uporabo
	Dovoljena temperatura skladiščenja in transporta te vlažnosti zrak		Uporabni del tip BF
	Priljubena delovna temperatura in vlažnost zraka		Napravno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Prozobjevar		Oznaka šarže
	IP22		Oznaka šarže

Beskiščina proti vdramu tujih teles s premerom > 12,5 mm. Zaščita pred kapljinami vode s 15° naklonom.

Ločeno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

**Pomembni varnostni opozorila – obdržite jih za kasnejšo uporabo.** Da bi lahko opozorila izkoristili v priložnosti tega termometra za merjenje vročine, morate pred uporabo skrbno prebrati navodila za uporabo ter jih shraniti, da bodo na voljo pri kasnejši uporabi. Navodila na bodo dostopna tudi drugim uporabnikom.

Termometer je namenjen izključno merjenju telesne temperature.

	<b>Previdno</b>		Uppföljande navolvida za uporabo
	Dovoljena temperatura skladiščenja in transporta te vlažnosti zrak		Uporabni del tip BF
	Priljubena delovna temperatura in vlažnost zraka		Napravno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Prozobjevar		Oznaka šarže
	IP22		Oznaka šarže

Beskiščina proti vdramu tujih teles s premerom > 12,5 mm. Zaščita pred kapljinami vode s 15° naklonom.

Ločeno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

**Pomembni varnostni opozorila – obdržite jih za kasnejšo uporabo.** Da bi lahko opozorila izkoristili v priložnosti tega termometra za merjenje vročine, morate pred uporabo skrbno prebrati navodila za uporabo ter jih shraniti, da bodo na voljo pri kasnejši uporabi. Navodila na bodo dostopna tudi drugim uporabnikom.

Termometer je namenjen izključno merjenju telesne temperature.

	<b>Previdno</b>		Uppföljande navolvida za uporabo
	Dovoljena temperatura skladiščenja in transporta te vlažnosti zrak		Uporabni del tip BF
	Priljubena delovna temperatura in vlažnost zraka		Napravno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Prozobjevar		Oznaka šarže
	IP22		Oznaka šarže

Beskiščina proti vdramu tujih teles s premerom > 12,5 mm. Zaščita pred kapljinami vode s 15° naklonom.

Ločeno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

**Pomembni varnostni opozorila – obdržite jih za kasnejšo uporabo.** Da bi lahko opozorila izkoristili v priložnosti tega termometra za merjenje vročine, morate pred uporabo skrbno prebrati navodila za uporabo ter jih shraniti, da bodo na voljo pri kasnejši uporabi. Navodila na bodo dostopna tudi drugim uporabnikom.

Termometer je namenjen izključno merjenju telesne temperature.

	<b>Previdno</b>		Uppföljande navolvida za uporabo
	Dovoljena temperatura skladiščenja in transporta te vlažnosti zrak		Uporabni del tip BF
	Priljubena delovna temperatura in vlažnost zraka		Napravno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Prozobjevar		Oznaka šarže
	IP22		Oznaka šarže

Beskiščina proti vdramu tujih teles s premerom > 12,5 mm. Zaščita pred kapljinami vode s 15° naklonom.

Ločeno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

**Pomembni varnostni opozorila – obdržite jih za kasnejšo uporabo.** Da bi lahko opozorila izkoristili v priložnosti tega termometra za merjenje vročine, morate pred uporabo skrbno prebrati navodila za uporabo ter jih shraniti, da bodo na voljo pri kasnejši uporabi. Navodila na bodo dostopna tudi drugim uporabnikom.

Termometer je namenjen izključno merjenju telesne temperature.

	<b>Previdno</b>		Uppföljande navolvida za uporabo
	Dovoljena temperatura skladiščenja in transporta te vlažnosti zrak		Uporabni del tip BF
	Priljubena delovna temperatura in vlažnost zraka		Napravno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Prozobjevar		Oznaka šarže
	IP22		Oznaka šarže

Beskiščina proti vdramu tujih teles s premerom > 12,5 mm. Zaščita pred kapljinami vode s 15° naklonom.

Ločeno odstranite v skladu z direktivo o odpadni elektriki in elektronski opreji (OEE) / WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

**Pomembni varnostni opozorila – obdržite jih za kasnejšo uporabo.** Da bi lahko opozorila izkoristili v priložnosti tega termometra za merjenje vročine, morate pred uporabo skrbno prebrati navodila za uporabo ter jih shraniti, da bodo na voljo pri kasnejši uporabi. Navodila na bodo dostopna tudi drugim uporabnikom.

Termometer je namenjen izključno merjenju telesne temperature.

	<b>Previdno</b>		Uppföljande navolvida za uporabo
	Dovoljena temperatura skladiščenja in transporta te vlažnosti zrak		Uporabni del tip BF
	Priljubena delovna temperatura in vlažnost zraka		

